LIMPIADOR PARA CONETORES Y ADAPTADORES SC

DESCRIPCIÓN

El Limpiador para Conetores y adaptadores SC es una herramienta de limpieza compacta diseñada para el mantenimiento rápido y práctico de conectores SC de fibra óptica con férulas de 2,5 mm. Su mecanismo de clic elimina eficazmente el polvo, la grasa y otros contaminantes de los conectores, garantizando un rendimiento óptimo. Con una capacidad para más de 800 ciclos de limpieza, este limpiador constituye una solución duradera y económica para su uso durante la instalación, el mantenimiento y la resolución de averías



REACH ROHS

NORMAS APLICABLES

• Directiva 2011/65/EU (RoHS); • Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Limpieza Eficaz	Elimina el polvo, la grasa y otros contaminantes para mantener la calidad óptima de la señal.
Tapa Antiestática	Protege los componentes sensibles de fibra óptica durante la limpieza.
Limpieza 360º	La punta de limpieza giratoria garantiza una cobertura completa de la férula.
Clic de Confirmación	Un clic audible indica que la operación de limpieza se ha realizado correctamente.
Punta Extensible	La punta del limpiador se puede alargar para alcanzar los adaptadores en entornos con gran densidad.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones (mm)	180x18x18
Peso (kg)	0,023
Color	Gris
Número de Ciclos de Limpieza	≥800
Conectores y Adaptadores Compatibles	SC (Ferrules de 2,50 mm)
Ángulo de los Conectores Compatibles	UPC y APC
Método de Limpieza	En seco (sin abrasivos ni productos químicos)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	Caja Individual		Caja Exterior			EAN
Código	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	Cantidade (un)	
81820102000	0,029	180x18x18	9,7	450x400x300	300	5608445047373


Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

LIMPIADOR PARA CONETORES Y ADAPTADORES SC


INSTRUCCIONES

Para adaptadores SC


1. Quita la tapa del limpiador



2. Introduce la punta del limpiador en el adaptador




3. Presiona el limpiador hasta que oigas un click




Para Conectores SC


1. Open the cover on the guide cap



2. Inserta el conector en la tapa



3. Presiona el limpiador hasta que oigas un click



Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es